

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

وقوع یک مورد آتش سوزی گسترده کارگاه لعاب کاری بخاری در روز شنبه هشتم شهریور ماه نود و سه ساعت 11:56 به سامانه 125 آتش نشانی شهریار اطلاع داده شد و در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان 101 ستگاه های مرکزی، 201 امپریه را به همراه خودرو حامل تجهه ذات تنفسی و تانکر آب به محل حادثه واقع در جاده رباط کریم به طرف شهریار، روبروی پمپ بنزین وحیدیه، کوی صنعت اعزام و با توجه به حساسیت موضوع مدیر عامل محترم سازمان به همراه معاونت عملیات و پیشگیری و مسئولین ایستگاه ها در محل حاضر شدند.

آتش نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند که آتش سوزی در یکی از کارگاهی لعاب کاری بخاری به مساحت تقریبی 1500 مترمربع رخ داده و در مجاورت آن نیز تعدادی کارگاه واقع شده بود که در معرض حریق قرار داشتند.

آتش نشانان با حضور در محل عملیات اطفاء حریق را از چند جهت آغاز کرده و با خارج نمودن 25 کپسول 25 کیلوئی گاز حریق را بطور کامل مهار نموده و از سرایت آتش به اماکن مجاور جلوگیری نموده و سرانجام در ساعت 12:31 حریق بطور کامل مهار و خاموش گردید.

خوشبختانه ۱ ن حادثه مورد مصدوم و فوتی نداشته است.

علت این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی تحت بررسی می باشد.



