

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه سی ام بهمن ماه نود و سه ساعت 22:43 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو خاور واقع در شهریار، عباس آباد، کوچه نسیم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو خاور به علت اتصالی سیم کشی خودرو طعمه حریق شده بود که توسط افراد حاضر در محل با خاموش کننده دستی کنترل و آتش نشانان جهت پوشش ایمنی کامل اقدامات لازم را ارائه نمودند.



