

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز چهارشنبه بیست و ششم فروردین ماه نودو چهار ساعت 19:51 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کانکس واقع در شهریار، چهار راه محمدآباد گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل به محل حریق اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کانکسی به علت روشن بودن بخاری برقی به مدت طولانی طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.

