

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز پنج شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه نودو چهار ساعت 19:36 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو تاکسی واقع در شهریار، بلوار شهید کلهر، روبروی تالار سپیده گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو تاکسی به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

