

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:13 روز سه شنبه سوم شهریور ماه نود و دو چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کمپرسور کولر گازی واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، بلوار طالقانی، انتهای کوچه کوثر گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 101 مرکزی و 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه کمپرسور کولر گازی در بالکن یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط ساکنین اطفاء و آتش نشانان جهت پوشش ایمنی کامل اقدامات لازم را ارائه نمودند.

علت این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



