

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:03 روز یکشنبه بیست و نهم شهریور ماه نود و چهار طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق پشت بام یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار، امیریه، خیابان شهید رفیعی، کوچه فلسطیه، نبش کوچه کمیل دوم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 201 امیریه و 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید پشت بام یکباب منزل مسکونی به علت ایزوگام کاری و قرار گرفتن کارتن و دو حلقه لاستیک در مجاورت آن طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این آتش سوزی مصدومی نداشته است.



