

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:18 عصر روز یکشنبه ششم تیر ماه نود و پنج طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب ساختمان نیمه کاره واقع در شهریار، شهرک وائیه، خیابان بعثت پنجم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کف حمام یک واحد مسکونی ساختمان نیمه کاره از قسمت ایزوگام به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

