

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 04:22 صبح روز سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه نود و ششم طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار، فاز دو مخابراتکوچه سوسن گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را با چند دستگاه خودرو عملیاتی و امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بد و ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی در طبقه دوم از قسمت آشپزخانه به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به بروز خسارت به مقداری از وسایل منزل و دو گرفتگی واحد مذکور گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوببختانه این حریق مصدومی نداشته و علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار تحت بررسی می باشد.



