

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:28 روز یکشنبه دهم تیر ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق ترانس برق واقع در شهریار، خیابان معلم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید ترانس فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی بطور کامل اطفاء گردید.

