

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:08 روز سه شنبه دوازدهم تیر ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پیکان وانت واقع در شهریار، بلوار رسول اکرم (ص)، روبروی شیرینی فروشی توتک گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علت نشت گاز CNG طعمه حریق شده و منجر به گسترش آتش به اتاق خودرو گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.



