

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:02 روز چهارشنبه سیزدهم تیر ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کابل برق واقع در شهریار، خیابان ولیعصر (عج)، جنب بانک مسکن گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کابل تیر برق به علت نوسانات برقی طعمه حریق شده که ضمن ایمن سازی کامل با رعایت نکات ایمنی با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.

