

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:55 روز سه شنبه ششم آذر ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق اتاقک در پشت بام یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار، دینار آباد، خیابان فردوسی غربی، کوچه سبحان گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 501 رزکان، 101 مرکزی و 701 کهنز را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید در اثر واژگونی پیک نیک بر روی وسایل موجود در اتاق منجر به آتش سوزی گسترده گردیده بود که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء حریق از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

