

به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در ساعت 19:02 روز پنجشنبه مورخ 97/09/29 طی تماس تلفنی شهروندان، خبر حریق یک دستگاه خودرو خاور (فتون) به سامانه 125 اطلاع داده شد، که بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانان ایستگاه شهریار کد - 401 را به محل حادثه واقع در بلوار پلیس، روبروی رضی آباد پائین، پارکینگ امیر اعزام نمود.

باغچی رئیس ایستگاه شهریار عنوان نمود، به محض ورود آتشنشانان، مشاهده گردید یک دستگاه خودروی خاور (فتون) از قسمت موتور و داشبورد طعمه حریق گردیده که شعله های آتش توسط نگهبان مجموعه در حال کنترل قرار گرفته بود. آتشنشانان با استفاده از تجهیزات انفرادی و یک رشته لوله آبدهی نسبت به اطفاء کامل حریق و ایمن سازی اقدام نمودند.

