

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:39 بامداد روز پنجشنبه دوم اسفند ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق رستوران واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان ارغوان دوازدهم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 301 اندیشه و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سیستم تهویه آشپزخانه رستوران طعمه حریق شده و منجر به گسترش آتش از داخل کانال به پشت بام گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

