

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:54 روز جمعه بیست و دوم شهریور ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پیکان اسقاطی واقع در شهریار، رضی آباد بالا، پشت ایستگاه آتش نشانی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 801 رضی آباد را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پیکان اسقاطی فاقد پلاک انتظامی توسط افرادی ناشناس از قسمت موتور طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.

