

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با تلاش آتش نشانان، آتش سوزی یکباب مغازه خواروبار در شهریار مهار گردید.

رخداد این آتش سوزی ساعت 00:38 روز دوشنبه بیست و سوم تیر ماه نود و نه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار اطلاع و بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 401 را به محل حریق واقع در شهریار، بلوار رسول اکرم (ص)، جنب ایستگاه تاکسی اعزام نمود.

به محض رسیدن آتش نشانان به محل حریق عملیات اطفاء را با ایجاد حلقه محاصره برای کنترل مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترش آن به دیگر قسمت ها شروع نمودند و سرانجام حریق بطور کامل مهار و خاموش گردید.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین میزان خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار در حال بررسی می باشد.

