

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 02:41 بامداد روز سه شنبه بیست و چهارم آبانماه هزار و چهارصد و یک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق در بالکن یکباب مغازه مرع فروشی واقع در شهریار، بلوار رسول اکرم (ص)، روبروی بانک ملی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 4 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مقدار زیادی پلاستیک درمحل فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

عکسآرشیو

