

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با توجه به احتمال خطر برق‌گرفتگی هنگام سرویس‌دهی و راه‌اندازی کولر منازل، به شهروندان توصیه می‌شود برای انجام کار از متخصصان و نغمه رکاران کمک بگیرند.

بر اساس این گزارش در کولرهای آبی با توجه به وجود خازن، برق و آب خطر برق‌گرفتگی زیاد است، از این رو نصب و راه‌اندازی کولر باید توسط سرویسکار مجاز انجام شود.

در حوادث برق‌گرفتگی شایع‌ترین موارد مربوط به کولرهای آبی است و سالانه تعدادی از شهروندان به علت رعایت نکردن اصول ایمنی برق در کولرهای آبی، دچار برق‌گرفتگی می‌شوند.

با توجه به احتمال خطر برق‌گرفتگی هنگام سرویس‌دهی و راه‌اندازی کولر منازل، بهتر است برای انجام این کار از متخصصان و نغمه رکاران کمک گرفته شود در غیر این صورت شهروندان باید مراقب باشند، هنگام سرویس دهی سالانه کولر، آب بر روی سستم برق، موتور و پمپ ریخته نشود، زیرا خطر ایجاد اتصالی و برق‌گرفتگی و حریق پوشالیه‌های کولر وجود دارد.

کلیه تجهیزات و سیستم‌های برقی کولر از جمله فوژها، سیم‌کش‌ها و کابلها باید دارای استانداردهای لازم باشد و قبل از انجام هر گونه عملیات سرویس کردن کولر، باید از عدم وجود جریان برق اطمینان حاصل شود.

رعایت اصول ایمنی، توجه به سالم بودن و در نظر گرفتن محل مناسبی دور از تابش نور مستقیم آفتاب یکی از نکات مهم در نصب کولر آبی است. نصب کولر آبی باید با اصول مشخصی انجام شود تا بازدهی بیشتر و عملکرد بهتری داشته باشد.

