

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:07 روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه هزار و چهارصد و دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش چاه یکباب مدرسه واقع در شهریار، دینارآباد، خیابان طالقانی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 5 شهید قائنی رزکان را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید چاه فاضلاب مدرسه فوق ریزش کرده که ضمن محصور نمودن محل با نوارخطر، توصیه گردید سریعاً با هماهنگی مهندسین مربوطه نسبت به ترمیم و یا حفر یک حلقه چاه جدید اقدام نمایند.

