

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه هفتم فروردین ماه نودودو ساعت 10:23 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد خودرو پراید با پیکان وانت در شهریار، میدان نماز به طرف دینارآباد گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی خودرو پراید و پیکان وانت با یکدیگر برخورد نموده که منجر به مصدوم شدن راننده پیکان وانت گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شد.

