

## پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه پنجم تیر ماه نود و دو ساعت 12:32 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد دو دستگاه خودرو سنگین با سبک واقع در شهریار، کمربندی چیتگر، دور میدان معادن گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و یکدستگاه کامیون با یکدستگاه خودرو پژو 405 برخورد نموده که منجر به گیر کردن سپر کامیون با اتاق پژو گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت خودروها و قطع سرباطری با جابجائی دو خودرو سپر کامیون از داخل اتاق پژو آزاد گردید و خودروهای مذکور به پارکینگ انتقال داده شد.

لازم بذکر است این حادثه مصدومی نداشته و علت این تصادف توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی تحت بررسی می باشد.



