

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه هشتم تیر ماه نود و دو ساعت 14:08 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو پیکان وانت واقع در جاده شهریار به طرف امیریه بلوار شهید مداھینر سیده به حصار زیر ک گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلا فاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 201 امیریه را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و یکدستگاه خودرو پیکان وانت به علت سرعت بالا پس از عبور از سرعت گیر و عدم کنترل خودرو توسط راننده با برخورد به جدول های کنار جاده واژگون و منجر به مصدوم شدن دو نفر گردیده بود که ضمن این سازی کامل و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری افراد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به مراکز درمانی انتقال داده شدند.



