

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

صبح روز چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ماه نود و سه ساعت 09:39 طی تماس با سامانه 251 آتش نشانی شهریار سقوط دو نفر از کارگران ساختمانی از داخل سبد تاور جرثقیل واقع در شهریار، خیابان ولی عصر (عج)، کوچه شهید حاج اسماعیلی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را به صدا درآورد و نجاتگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و دو نفر از کارگران ساختمان از تبعه پاکستان به علت بی احتیاطی از داخل سبد تاور جرثقیل از طبقه همکف به طبقه منفی 4 سقوط کرده که منجر به کشته و مصدوم شدن دو نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل فرد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و جسد متوفی تحویل نیروی انتظامی مستقر در محل حادثه گردید.



