

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه دوازدهم مرداد ماه نود و سه ساعت 17:45 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع در جاده شهریار به طرف رباط کریم و بروی پمپ بنزین وحیدیه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 206 به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با جدول واژگون که منجر به مصدوم و محبوس شدن دو نفر از سرنشینان خودرو فوق گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری افراد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و محل تحویل آتش نشانی وحیدیه گردید.



