

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه بیست و چهارم مرداد ماه نود و سه ساعت 14:07 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار لانه گذاری زنبور در دودکش بخاری یک واحد مسکونی واقع در شهریار، میدان معلم، خیابان بسیج گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند.

تیم آتش نشانی که حضور زنبورها در مسیر لوله بخاری را رویت نمود با استفاده از تجهیزات و درست کرن دود منجر به خارج شدن تعدادی زنبور از مسیر لوله گردید و با استفاده از حشره کش نسبت به ازبین بردن الباقی زنبورها اقدام نموده و مسیر لوله را به طور کامل باز گشائی گردید.

همشهریان محترم توجه داشته باشید که در هنگام نصب بخاری از باز بودن کامل مسیر دودکش اطمینان حاصل نمایید چون ممکن است حشراتی از این قبیل و همچنین پرندگان با لانه سازی در داخل دودکش باعث مسدود شدن مسیر آن شده باشند که در اثر عدم توجه، افراد خانواده دچار گاز گرفتگی می شوند.



