

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه پانزدهم آبانماه نودو سه ساعت 16:02 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش دیوار حیاط یکباب منزل مسکونی در مجاورت ملک گودبرداری شده واقع در شهریار، امیریه، انتهای خیابان آزادی چهارم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله کارشناسان حوزه پیشگیری و عملیات را به محل حادثه اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید به علت رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان گودبرداری منجر به ریزش دیواره حیاط ساختمان ملک همجوار گردیده بود که خوشبختانه مصدومی نداشته و توصیه های ایمنی جهت انجام صحیح سازه نگهبان برای ملک های همجوار صورت پذیرفت.



