

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز سه شنبه سوم آذر ماه نود دو ساعت 10:53 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ترکیب لوله گاز واقع در شهریار، امیریه، بلوار امام خمینی (ره)، خیابان صاحب الزما (عج) گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 101 مرکزی و 201 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید بدلیل حفاری با بیل مکانیکی و برخورد با لوله گاز منجر به ترکیدگی لوله و خارج شدن مقدار زیادی گاز گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و محصور نمودن محل با نوار خطر با همکاری اداره گاز شیر اصلی گاز قطع و از بروز انفجار و حریق جلوگیری بعمل آمد.



