

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه نودو چهار ساعت 21:48 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه خودرو تیا با نیوجرسی واقع در جاده تهران به شهریار، بعد از میدان معادفرسیده به تقاطع غیر همسطح سپاه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امداد گران ایستگاه 101 مرکزی را به محل حادثه اعزام نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو تیا به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با نیوجرسی متوقف و منجر به محبوس و مصدوم شدن سطحی راننده خودرو فوق گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مذکور از داخل خودرو خارج و محل تحویل راهنمایی و رانندگی جهت انتقال خودرو به پارکینگ گردید.



