

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه پژو سواری آردی که دچار نشت بنزین شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را ساعت 16:59 روز دوشنبه یکم تیر ماه نود و چهار به محل حادثه واقع در شهریار، خیابان کیومرثیه، کوچه نام آوران اعزام نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه پژو آردی دچار نشتی شده و بنزین بخشی از سطح خیابان را فرا گرفته بود و با توجه به لغزندگی سطح خیابان و احتمال وقوع حادثه برای خودروهای عبوری آتش نشانان در اولین مرحله از ادامه نشت بنزین و بروز آتش سوزی جلوگیری کردند و سپس با امحا بنزین بر روی سطح خیابان و ایمن سازی محل از وقوع حوادث احتمالی برای خودروهای عبوری پیشگیری نمودند.



