

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:57 عصر روز جمعه شانزدهم مهرماه هزار و چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو پژو 206 از مسیر جاده واقع در شهریار، بلوار رسول اکرم (ع)، ورودی زیرگذر قائم (عج) گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 4 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 206 به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با نرده وسط بلوار متوقف و منجر به مصدوم شدن یک نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مصدوم با همکاری اورژانس به بیمارستان انتقال و محل تحویل پلیس راهور گردید.



