

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:56 روز دوشنبه بیست و دوم اسفندماه هزار و چهارصد و یک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش سنگ نما یکباب ساختمان واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان طالقانی، خیابان مبین گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 3 اندیشه را به محل فوق اعزام نمود.

در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید نمای یکباب ساختمان به علت عدم استحکام ریزش کرده و منجر به بروز خسارت سنگین به یکدستگاه خودرو سمند گردیده بود که ضمن ایمن سازی، محصور نمودن محل با نوار خطر و عدم پذیرش اخطار آتش نشانی توسط مدیر ساختمان به ساکنین حاضر در محل تاکید گردید به جهت پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه ناگوار برای متصرفین و عابرین اقدام فوری صورت پذیرد.



