

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعات 13:36، 21:35 روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و دو طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق دو دستگاه خودرو سواری در دو منطقه شهریار گزارش و ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا در آورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو سواری به شرح ذیل به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان صمن اطفاء حریق از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آوردند.

1- حریق یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار، شهرک شاهد، خیابان نرگس غربی

2- حریق یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع در جاده اندیشه به شهریار، نرسیده به تقاطع سه سطحه شهید صیاد شیرازی

لازم بذکر است علت حریق دو دستگاه خودرو سواری توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



