

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه یکم اردیبهشت ماه نود و دو ساعت 04:41 صبح طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق مقداری ضایعات در یکباب زیرزمین خالی از سکنه واقع در شهریار، خیابان شهید مطهری کوچه شهید شهدی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و مقداری ضایعات که در یکباب زیرزمین خالی از سکنه که به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود اطفاء نمودند.

لازم بذکر است در این آتش سوزی به یکدستگاه هود، کابینت و دود گرفتگی زیرزمین خسارت وارد گردید.

