

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در مورخه بیست و نهم اردیبهشت ماه نود و سه ساعت 11:11 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه لودر واقع در جاده شهریار به طرف شهر قدس بعد از میدان معادن خیابان بهار جنوبی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و یکدستگاه لودر به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.



