

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

وقوع یک مورد آتش سوزی کارخانه قیر در روز یکشنبه بیست و پنجم آبانماه نود و سه ساعت 11:46 توسط شهروندان به سامانه 125 آتش نشانی شهریار اطلاع داده شد و در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان 101 مرکز را به همراه خودرو حامل تجهه زات تنفسی و تانک فوم و آب به محل حادثه واقع در شهریار، میدان معادن اعزام نمود.

آتش نشانان پس از حضور در محل مشاهده نمودند آتش سوزی در یک مخزن چهل هزار تنی قیر به علت بیش از حد داغ شدن رخ داده است.

آتش نشانان با حضور در محل عملیات اطفاء حریق را از چند جهت آغاز کرده و با مهار کردن آتش و خنک نمودن تانکر قیر از سرایت آتش به مخزن های مجاور جلوگیری نموده و با همکاری آتش نشانی شهرقدس حریق بطور کامل مهار و خاموش گردید.

خوشبختانه ۱ ن حادثه مصدومی نداشته است.



