

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز یکشنبه شانزدهم آذر ماه نود و سه ساعت 19:54 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 واقع در شهریار، شهرک جعفریه، نبش کوچه 32 گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 601 جعفریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مأمورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 405 به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که توسط مالک خودرو با خاموش کننده دستی کنترل و آتش نشانان جهت پوشش ایمنی کامل اقدامات لازم را در این زمینه ارائه نمودند.

