


پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در ساعت 10:42 مورخ بیست و ششم خردادماه سال 91 یک واحد منزل مسکونی واقع در مجتمع 16 واحدی در اثر عدم رعایت موازین ایمنی و نصب کابینت MDF بر روی آبگرمکن گازی در آشپزخانه دچار آتش سوزی گردیده و به کابینت های چوبی و دیگر نقاط منزل سرایت پیدا کرده بود که بلافاصله اکیپ عملیاتی سازمان در محل حاضر و با مدیریت به موقع حریق از ادامه اشتعال و گسترش حریق به دیگر واحدهای مجتمع مذکور ممانعت بعمل آورد و حریق مهار و اطفاء گردید.





عکس از آقایان خدایار، فخریان، بخشی زاده