

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:590 روز چهارم اسفند ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ترکیدی لوله گاز شهری واقع در شهریار، رضی آباد بالا، خیابان امام حسین(ع) گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 801 رضی آباد و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید بدلیل برخورد کلنگ با لوله گاز منجر به ترکیدی لوله گاز شهری و ایجاد حریق گردیده بود که ضمن ایمن سازی و اطفاء کامل و محصور نمودن محل با نوار خطر با همکاری اداره گاز از بروز انفجار جلوگیری بعمل آمد.

