

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:00 روز دوشنبه شانزدهم فروردین ماه هزار و چهارصد و پنجاه و یکم آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار، سینک کوچه گل چهره گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 501 رزکان را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی از قسمت آشپزخانه به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.



