

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:28 بامداد روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و پنجاه و پنج آتش نشانی شهریار حریق کمپرسور کولر گازی واقع در شهریار، فاز یک اندیشه، خیابان طالقانی، فواصل خیابان گلزار یکم و دوم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه کمپرسور کولر گازی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

