

## پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار



در راستای اجرای طرح بازدید رایگان از دودکش های ساختمانی در مناطق مختلف شهریار کارشناسان پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار در پی تماس برخی از همشهریان با سامانه 125 از تاریخ دوازدهم بهمن ماه نودو دو تا لغایت بیست و سوم بهمن ماه نودو دو علاوه بر مشاوره تلفنی به صورت حضوری 20 مورد واز اجرای طرح تاکنون 383 مورد دودکش تصرفات مسکونی تجاری و صنعتی را مورد بازدید وارزیابی قرار داده و نسبت به مشاوره وارائه دستور العمل ایمنی لازم جهت رفع نقص و ایمن سازی محیط به ساکنین محل اقدام لازم به عمل آورده و در مشاهدات خود عمدۀ مشکلات موجود را به شرح ذیل گزارش نموده اند.

### 1- وجود دودکش در نمای ساختمان

### 2- استفاده از چند دستگاه گاز سوز از یک دودکش مشترک

### 3- عدم وجود کلاهک H بر روی لوله های دودکش

#### 4- عدم استفاده لوله دودکش با قطر مناسب جهت وسایل گرمایشی گاز سوز

لازم بذکر است همشهريان محترم می توانند در صورت مشاهده هر گونه مورد نا ايمن در ارتباط با دودکش های ساختمانی سريعاً مراتب را باشماره تلفن های 3-12565279100 به همكاران سازمان آتش نشاني شهريار اعلام نمايند. همكاران بصورت 24 ساعته(شبانه روزي)آماده پاسخگوئي به سؤلات شما می باشند.

#### توصيه های ايمني:

1- واحد هائی دادند بعلت متراژ کم واحدها توصيه شد از نصب بخاری در اطاق خواب به علت لازم خودداری نمايند. کمبود هوای

#### 2- توضيحات لازم در خصوص عدم استفاده از دودکش مشترک فی مابین آبگرمکن و هوود با دلایل لازم به مالک داده شد.

3- توصيه شد از لوله های آکاردئونی بعلت عدم آب بندی طرفين لوله و مواج بودن مسیر داخل آن و احتمال سوراخ بودن آن و گرم شدن لوله سبب ايجاد انحنای آن می گردد و در نتيجه محصولات احتراق وارد فضای داخل خانه ميشود.

#### 4- توضيحات لازم در خصوص استفاده از دودکش شومينه با نصب بخاری و شرایط لازم به مالك یا مالكين داده شد.

#### 5- هماهنگی با سرويس کار پکيج زمينی در خصوص تعويض فیلتر آن که پس از سرويس عیب آن برطرف گردید.

6- واحد هائی که دودکش آنها در نمای ساختمان قرار داشت و کليه راه حلها به بن بست رسیده بود توصيه شد که از پکيج فن دار استفاده نمايند.

7- توضیحات لازم در خصوص مجهز کردن  
دادن ارتفاع لازم از حد جانپناه و لوله دودکش ها در پشت بام با کلاهک H و  
یا هر موانعی که در کنار دودکش قرار دارد.