



پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه دهم خردادماه نودویک ساعت 10:25 یک حلقه چاه به علت خارج شدن لوله پلیکا وطنی گذشت زمان آب دهانه اطراف چاه رانشته و خالی کرده بود که با حضور نیروهای امداد و نجات آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی کامل توصیه های لازم مبنی بر حفر یک حلقه چاه جدید و پر کردن چاه قدیمی با هماهنگی مهندس ناظر صورت پذیرفت.