



پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه شانزدهم خرداد ماه نودویک ساعت 21:29 یک حلقه چاه به علت قرار گرفتن در مجاورت باغچه و آب دادن درختان منجر به شسته شدن دهانه اطراف چاه و در نهایت ریزش گردیده بود که با حضور نیروهای امداد و نجات آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی کامل توصه های لازم به مالک جهت ترمیم چاه با هماهنگی مهندس ناظر داده شد.