

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

رهائی جک خودرو منجر به مصدومیت راننده اتوبوس شد.

بر اساس این گزارش در پی کسب خبر از جانب شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریارمبنی بر وقوع حادثه رهاسازی جک خودرو از زیر اتوبوس واقع در شهریار پایانه مسافری ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را به محل حادثه اعزام نمود.

در این حادثه که بر اثر رهاسازی جک بالابرنده خودرو به وقوع پیوست، فردی که در حال تعمیر یک دستگاه اتوبوس بوده به علت خلاص شدن جک و افتادن خودرو بر روی وی مجروح گردید که در همان لحظات اولیه توسط سایر رانندگان از زیر اتوبوس خارج و ضمن ایمن سازی کامل محل، فرد مصدوم توسط اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شد.

