

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

یکدستگاه خودرو پیکان وانت که دچار نشت گاز CNG شده بود با تلاش آتش نشانان از بروز انفجار و آتش سوزی در آن جلوگیری شد.

پس از اطلاع رسانی به سامانه 125 آتش نشانی شهریار بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه مرکزی را ساعت 21:57 روز جمعه بیست و هفتم خرداد ماه هزار و چهارصد و یک به آدرس شهریار، بلوار شهید کلهر به طرف کرج اعزام نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه خودرو پیکان وانت که دچار نشتی گاز CNG شده بود و احتمال وقوع حادثه برای خودرو مذکور وجود داشت آتش نشانان در اولین مرحله از ادامه نشت گاز و بروز انفجار و آتش سوزی جلوگیری نمودند و پس از ایمن سازی کامل محل به مالک خودرو مذکور تاکید گردید در اولین فرصت نسبت به رفع سیستم گازرسانی خودرو فوق زیر نظر نمایندگی های مجاز اقدام نماید.

عکس: آرشیو

