



پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه چهارم خرداد ماه نودویک ساعت 11:55 راننده یکدستگاه خودرو پراید به علت خراب بودن باک خودرو با استفاده از یک گالن چهار لیتری بوسیله شلنگ سوخت خودرو را تامین که این امر باعث آتش سوزی موتور خودرو گردیده بود که با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی کامل، حریق را اطفاء نمودند.